

18 0614 -01



ISO 9001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG
PHAN VŨ - ĐỒNG NAI

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Số:01.../T06

Ngày: 09/06/2018

Trang: 01/01

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Căn cứ vào: Yêu cầu của khách hàng.

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG
PHAN VŨ - ĐỒNG NAI.**

Thực hiện các yêu cầu sau:

Thử cọc BTLT tiên áp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông
Phan Vũ Đồng Nai

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061 3 577 029

Fax số : 061 3 576 553

Khi cần liên hệ : Ô. Thái Trường Giang, ĐTDĐ: 0979 848 111.

Thử moment uốn nứt, theo quy trình **TCVN 7888:2014** với các thông số kỹ thuật sau:

1. CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU XD-01: SỬA CHỮA, PHỤC HỒI KẾT CẤU CẦU CẢNG

- **01 đoạn cọc PHC-C D600.** Ký hiệu mẫu: 23/1B/V4HQ/20mn. Ngày sản xuất 02/06/2018. **Thử moment uốn nứt.**
 - Chiều dày bê tông 130mm
 - Moment uốn nứt: $M_{cr} \geq 284.5$ kN.m.
 - Bê tông cọc Mác 80MPa.
 - Ngày thử nghiệm: 11/06/2018.
 - Ngày xuất kết quả: 14/06/2018.

Ngày 09 tháng 06 năm 2018



GIÁM ĐỐC CTY

HOANG NGOC TUAN